Toolsplit Strumenti & Utensili by Tecnosystemi group

Vers.01 - 10/06/2015

MANUALE D'USO

TERMOMETRO DIGITALE DT 3

COD. 11132052

Funzioni:
- Misurazione della temperatura interna ed esterna.
- Rilevatore di umidità interna con indicatore del livello di comfort.
- Memoria di umidità e temperatura massima/minima

Parametri:
- Intervallo di misurazione della temperatura interna: da -30 a 50°C
- Intervallo di misurazione della temperatura esterna: da -50 a 70°C
- Intervallo di misurazione dell'umidità: da 20% RH a 99% RH).

Descrizione delle funzioni:
- Temperatura e umidità interna/esterna
- Premendo il bottone MAX il display visualizzerà la temperatura interna/esterna massima e l'umidità interma massima
- Premendo il bottone MIN il display visualizzerà la temperatura interna/esterna minime e l'umidità esterna minima.
- Preme il bottone RESET per tornare alla temperatura reale e cancellare la la temperatura massima o minima in memoria.
- L'indicatore di comfort visualizzerà il livello ottimale di umidità an

Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 1,5v dc
- Display con doppia indicazione di temperatura: esterna ed interna
- Indicazione di percentuale di umidità
- Memoria temperatura min. max.
- Lunghezza cavo sondino: 2mt
- Campo di misura: -50°c a +70°c
- Precisione: ± 1°c
- Utilizzo a parete o in ambiente

Smaltimento dell'apparecchiatura:
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

Tecnosystemi S.p.A.
Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516
Email: info@tecnosystemi.com

www.tecnosystemi.com

Toolsplit Instruments & Tools by Tecnosystemi group

Vers.01 - 10/06/2015

OPERATING INSTRUCTIONS

DT – 3 DIGITAL THERMOMETER

COD. 11132052

FUNCTIONS:
- Measuring of internal and external temperature.
- Detecting internal humidity, with comfort level indicator.
- Memory for humidity and maximum/minimum temperature.

PARAMETERS:
- Internal temperature measuring range: -30 to 50°C
- External temperature measuring range: -50 to 70°C
- Humidity measuring range: 20% RH to 99% RH).

DESCRIPTION OF FUNCTIONS:
- Internal/external temperature and humidity
- Press the MAX button to display maximum internal/externa temperature and maximum internal humidity.
- Press the MIN button to display minimum internal/external temperature and minimum external humidity.
- Press the RESET button to return to the actual temperature and erase the maximum or minimum temperature from the memory.
- The comfort indicator shows the level of ambient comfort.

TECHNICAL FEATURES:
- POWER: 1.5V DC
- DUAL EXTERNAL AND INTERNAL TEMPERATURE DISPLAY
- PERCENTAGE HUMIDITY GAUGE
- MIN. TEMPERATURE MEMORIZED MAX.
- LENGTH OF PROBE CABLE 2 M.
- MEASURING RANGE: FROM -50°C TO +70°C
- PRECISION: ± 1°C
- CAN BE WALL-MOUNTED OR USED IN THE ROOM

EQUIPMENT DISPOSAL:
The equipment and parts must be disposed of in conformity with the laws governing differentiated waste disposal and/or recycling.

Tecnosystemi S.p.A.
Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516
Email: info@tecnosystemi.com
www.tecnosystemi.com